



Меры пожарной безопасности при использовании печного отопления

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ❗ - перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50 70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- ❗ - запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легко-воспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- ❗ - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- ❗ - зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- ❗ - дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- ❗ - очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!



Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ